

Desplaçaments de pilars

Nom de l'Obra: 2806C

Data: 30/12/09

CLUB DE JUBILATS SANT PERE I SANT PAU

Situacions persistents o transitòries					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
P1	sostre planta baixa	8.02	2.05	1.55	0.10
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.07
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P2	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.04
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P3	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.04
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P4	sostre planta baixa	8.02	2.14	1.30	0.18
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.15
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P5	sostre planta baixa	8.02	2.14	1.31	0.28
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.22
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P6	sostre planta baixa	8.02	2.14	1.32	0.17
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.14
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P7	sostre planta baixa	7.76	2.05	1.48	0.42
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.30
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P8	sostre planta baixa	7.76	2.05	1.38	0.49
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.35
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P9	sostre planta baixa	7.76	2.05	1.30	0.46
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.33
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P10	sostre planta baixa	8.02	2.00	1.30	0.37
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.26
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P11	sostre planta baixa	8.02	2.00	1.31	0.45
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.32
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P12	sostre planta baixa	8.02	2.00	1.32	0.26
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.20
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	sostre planta baixa	8.02	1.94	1.55	0.11
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.05
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P14	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.20
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P15	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.23
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P16	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.20
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P17	sostre planta baixa	8.02	1.86	1.30	0.37
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.26
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00

Desplaçaments de pilars

Nom de l'Obra: 2806C

Data: 30/12/09

CLUB DE JUBILATS SANT PERE I SANT PAU

Situacions persistents o transitòries					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
P18	sostre planta baixa	8.02	1.86	1.31	0.38
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.26
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P19	sostre planta baixa	8.02	1.86	1.32	0.23
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.18
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P20	sostre planta baixa	8.02	1.83	1.55	0.10
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.05
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P21	sostre planta baixa	8.02	1.71	1.55	0.09
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.05
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P22	sostre planta baixa	7.76	1.71	1.48	0.37
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.20
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P23	sostre planta baixa	7.76	1.71	1.38	0.40
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.22
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P24	sostre planta baixa	7.76	1.71	1.30	0.37
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.21
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P25	sostre planta baixa	7.96	1.71	1.30	0.34
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.14
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P26	sostre planta baixa	7.96	1.71	1.31	0.23
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.12
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P27	sostre planta baixa	8.02	1.71	1.32	0.12
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.08
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P28	sostre planta baixa	7.96	1.61	1.55	0.10
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.05
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P29	sostre planta baixa	7.96	1.61	1.48	0.37
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.20
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P30	sostre planta baixa	7.96	1.61	1.35	0.23
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.11
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P31	sostre planta baixa	7.96	1.61	1.30	0.32
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.18
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P32	sostre planta baixa	7.96	1.61	1.31	0.30
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.14
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P33	sostre planta baixa	7.96	1.61	1.32	0.02

Desplaçaments de pilars

Nom de l'Obra: 2806C

Data: 30/12/09

CLUB DE JUBILATS SANT PERE I SANT PAU

Situacions persistents o transitòries					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
P34	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.01
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	8.02	1.61	1.55	0.24
P35	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.12
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	7.79	1.61	1.48	0.34
P36	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.19
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	7.76	1.61	1.38	0.39
P37	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.21
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	7.79	1.61	1.30	0.35
P38	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.19
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	7.96	1.61	1.30	0.31
P39	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.15
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	7.96	1.61	1.31	0.25
P40	sostre planta 0	3.61	0.00	0.00	0.14
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	8.02	1.61	1.32	0.09
P41	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.05
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	8.02	1.61	1.55	0.26
P42	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.12
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	8.02	1.61	1.30	0.34
P43	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.20
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	8.02	1.61	1.31	0.31
P44	sostre planta 0	3.61	0.00	0.00	0.17
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	8.02	1.61	1.32	0.11
P45	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.05
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	8.02	1.61	1.55	0.14
P46	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.07
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	7.79	1.61	1.48	0.24
P47	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.13
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	7.76	1.61	1.38	0.30
P48	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.16
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	7.79	1.61	1.30	0.26
P49	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.14
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
	sostre planta baixa	7.79	1.61	1.30	0.26

Desplaçaments de pilars

Nom de l'Obra: 2806C

Data: 30/12/09

CLUB DE JUBILATS SANT PERE I SANT PAU

Situacions persistents o transitòries					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P49	sostre planta baixa	8.02	1.61	1.30	0.18
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.10
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P50	sostre planta baixa	8.02	1.61	1.31	0.14
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.07
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P51	sostre planta baixa	8.02	1.61	1.32	0.05
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.02
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P52	sostre planta baixa	8.06	1.61	1.64	0.11
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.05
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P53	sostre planta baixa	8.06	1.61	1.64	0.19
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.08
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P54	sostre planta baixa	8.06	1.61	1.64	0.20
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.08
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00
P55	sostre planta baixa	8.06	1.61	1.64	0.11
	sostre planta 0	3.67	0.00	0.00	0.05
	Fonamentació	0.00	0.00	0.00	0.00